

Wałbrzych, dnia 29.07.2019 r.

W/N.5183.1594.2019.ANC

Parafia Rzymsko – Katolicka
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Kościelna 24
57-540 Łądek – Zdrój

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.07.2019 r. (wpłynęło 15.07.2019 r.) w sprawie wytycznych konserwatorskich dla remontu dachu kaplicy św. Jerzego w Łądku -Zdroju wpisanej do rejestru zabytków decyzją z dnia 04.09.1986 pod numerem A/4289/1197/Wł, informuję, jak poniżej.

Po analizie materiałów archiwalnych i ikonograficznych, należało stwierdzić, że obecnie istniejące pokrycie wykonane z blachy miedzianej zostało wykonane w latach 80-tych XX w. w miejscu historycznego pokrycia z łupka kamiennego. Na etapie planowania remontu dachu należy więc założyć:

- usunięcie wtórnego pokrycia dachowego,
- naprawę więźby dachowej w niezbędnym zakresie (wymian, wzmocnienie konicznych elementów, ich impregnacja itp.),
- naprawę elementów konstrukcyjnych latarni,
- na czas robót będzie konieczne zabezpieczenie kopuły kaplicy przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych w sposób zapewniający zachowanie kopuły oraz polichromii na sklepieniu (polichromie wpisane do rejestru zabytków ruchomych),
- przywrócenie historycznego pokrycia z łupka kamiennego (sposób krycia, kształt łupka, opracowanie łączenia połączeń zgodnie z zachowaną dokumentacją archiwalną, którą przekazuje w załączeniu),
- wymiana rynien i rur spustowych na nowe (miedziane z dopuszczeniem imitacji materiału w dolnych odcinkach w celu wyeliminowania zagrożenia kradzieżą),
- zakres prac dotyczy odprowadzenia wód opadowych z połaci dachu powinien zakładać ich skuteczne odprowadzenie w sposób niepowodujący zawilgocenia obiektu, oznacza to, że w przypadku stwierdzenia konieczności odprowadzenia wod opadowych do kanalizacji deszczowej przez projektanta, bezie należało to zaprojektować,
- naprawę techniczna gzymsów w koniecznym zakresie

Ponadto wskazuję na konieczność rozpoznania stanu technicznego kopuły. W przypadku konieczności dokonania jej napraw i wzmocnień od góry, zasadnym byłoby to zrobić w trakcie remontu dachu, kiedy do kopuły byłby łatwy dostęp. Po uszczelnieniu dachu i ewentualnej naprawie kopuły konieczne będzie techniczne zabezpieczanie polichromii na sklepieniu w miejscach grze występują odspojenia spowodowane zamakaniem.

W załączeniu materiał ikonograficzny wskazujący na kształt historycznej dachówki, sposób jej układania i opracowanie styków.

Otrzymują:

1. Adresat (717A5+1-R), wraz z załącznikami
2. a/ateczka Łądek , kaplica św. Jerzego

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Anna Nowakowska-Ciuchera
Kierownik Delegatury w Wałbrzychu